



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU



Nr.3846
Data 04.04.2018

CĂTRE ,

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Domnului Ministru Ioan Deneș ,

În anul 1987 a fost demolat în totalitate satul Buda , component al comunei Cornetu și o parte din satul de reședință Cornetu, construindu-se lacul de acumulare Mihăilești-Cornetu, ce făcea parte din lucrarea “ Amenajarea râului Argeș pentru navigație și alte folosințe” . Lucrările nu au fost finalizate la acest lac de acumulare până la revoluția din 1989 , mai precis, nu au fost finalizate în zona de la Ordoreanu până la podul de la calea ferată de la Grădinari-jud. Giurgiu , unde se întinde această acumulare. Până în anii 2000 nivelul lacului a fost ținut la un nivel foarte scăzut, oamenii cultivând în interiorul acestuia porumb, mazăre, trifoi pe terenurile care le aparținuseră înainte de demolare. La începutul anilor 2000 se efectuează lucrări de betonare a malului drept natural Mihăilești, după care nivelul lacului a fost ridicat , astfel încât, să aibă o cota de 3,5-5 metri peste cota naturală mal stâng Cornetu. Începând cu anul 2005 și până în prezent localitatea Cornetu se confruntă cu inundații provenite din creșterea și menținerea ridicată a nivelului pânzei freatice , fenomen ce nu a fost întâlnit anterior , inundând subsolurile de clădiri, anexe, gospodării individuale , utilități, în prezent fiind afectate în principal următoarele :

- 823 gospodării individuale (subsoluri și anexe) ;
- 66 blocuri și vile totalizând 722 de apartamente(subsoluri și anexe) ;
- Aerodromul Clinceni ;
- Clădiri aparținând UM 01971 Buc., UM 02515 Buc. , Academia Tehnică Militară, SC Romarm SA;
- Rețea canalizare menajeră 10,5 km ;
- 925 fântâni.

Începând cu anul 2005 s-au executat canale de desecare și evacuare a bălților din zonele afectate, lucrări care asigură parțial evacuarea apelor , având un randament scăzut.



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU



Ca urmare a numeroaselor sesizări a locuitorilor afectați de inundații privind nefuncționarea drenului colector adiacent digului în zona localității Ordoreanu construit odată cu lacul de acumulare Mihăilești-Cornetu ,cu rolul de a capta infiltrațiile din lac și terenurile adiacente și de a le descărca în aval în râul Argeș ,în urma verificării pe teren de către reprezentanții primăriei s-a constatat faptul că în zona satului Ordoreanu toate puțurile de observație ale drenului sunt pline aproape de nivelul terenului , la aceeași cotă ca și pânza freatică,drenul nefiind funcțional pe o porțiune de cca 3,5 km de la Ordoreanu spre Cornetu ,după care drenul se observă că este funcțional,apa din puțurile de observație fiind la nivele foarte scăzute , la aceeași cotă ca și pânza freatică la o adâncime de aprox. 4-5 metri.

Față de această situație gravă cu care se confruntă localitatea Cornetu privind inundațiile datorate creșterii și menținerii ridicate a nivelului pânzei freatice de peste 2 luni , solicităm sprijinul în vederea stabilirii unor măsuri care se impun a fi luate pentru rezolvarea situației.

Anexăm alăturat :

- imagini și videoclipuri cu drenajul lacului de acumulate în zona afectată transmise de către cetățeni ;

Cu deosebita considerație ,

PRIMAR
STOICA ADRIAN EDUARD



SECRETAR
NEGUT CARMEN CRISTIANA